

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y	My Compliance # XXXXX	
Thursday, March 17, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	verificacion de concentraducto		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	verificacion de concentraducto		
	0400hrs	Relleno de aceite de 821-PP-9002		
	0600hrs	Sin novedad		
Friday, March 18, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Sin novedad		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs			
	0400hrs			
	0600hrs			
Saturday, March 19, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs			
	0400hrs			
	0600hrs			
Sunday, March 20, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Sin novedad		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs			
	0400hrs			
	0600hrs			
Monday, March 21, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Se extrajo la bomba 821-PP-9006 para reparacion en Workshop		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	0200hrs			

Turno Noche	0400hrs			
	0600hrs			